

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ iMOW®

Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις μελλοντικές ενημερώσεις του λογισμικού λειτουργίας iMOW®. Το εύρος των λειτουργιών της κατάστασης παράδοσης περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης. Αυτό το έγγραφο θα ενημερώνεται συνεχώς.

Πώς μπορώ να λάβω την ενημέρωση;

Η ενημέρωση μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Απλά κλείστε ένα ραντεβού ή επισκεφθείτε έναν από τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μας για να ενημερώσετε τη συσκευή σας στην τελευταία έκδοση. Εάν η εγκατάσταση είναι δυνατή μέσω της εφαρμογής MY iMOW®, μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε την ενημέρωση στην εφαρμογή στην ενότητα "Σύστημα > Έκδοση λογισμικού".

8.5.32

12.2024

Νέο περιεχόμενο:

Λόγω αλλαγής του προτύπου, η λειτουργία σύνδεσης Bluetooth πρέπει πλέον να ενεργοποιείται με το πάτημα ενός κουμπιού στο ρομποτικό χλοοκοπτικό κατά την εκχώρηση κωδικών πρόσβασης iMOW®.

Το χρώμα των φώτων ημέρας μπορεί να ρυθμιστεί στην εφαρμογή MY iMOW® APP.

Σημείωση σχετικά με την αλλαγή μαχαιριού στην εφαρμογή MY iMOW® APP.

Βελτιστοποιήσεις:

Η ανωμαλία μετά την ενημέρωση σε 8.5.9 (μόνιμα λευκό φως λειτουργίας μετά την επανεκκίνηση) έχει διορθωθεί.

Βελτιστοποιημένος χειρισμός με μεγάλες επιφάνειες κοπής.

Φωνητική έξοδος και βελτιστοποιημένο μοτίβο φωτισμού.

Προσαρμοσμένη συμπεριφορά επέκτασης σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Βελτιστοποιημένη σταθερότητα Wi-Fi και συμπεριφορά dial-up σε αδύναμα δίκτυα WIFI.

Αποτρέπεται η τυχαία εμφάνιση του μηνύματος σφάλματος (65648) "Temperature LED matrix too high".

Η ενημέρωση του σταθμού σύνδεσης αποτρέπει την εμφάνιση των σφαλμάτων "βραχυκύκλωμα στο καλώδιο ορίου" και "βραχυκύκλωμα στο καλώδιο οδηγού".

Διορθώθηκε η τυχαία εμφάνιση του σφάλματος "Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ της τροφοδοσίας και των ηλεκτρονικών συσκευών σύνδεσης".

Βελτιστοποιημένη συμπεριφορά πρόσδεσης για εξωτερικά εγκατεστημένους σταθμούς πρόσδεσης.

Η έκδοση λογισμικού της ρομποτικής χλοοκοπτικής μηχανής εμφανίζεται τώρα και στη λειτουργία Bluetooth-only στην εφαρμογή MY iMOW® APP.

Αναθεώρηση όλων των κωδικών σφαλμάτων (διόρθωση της ονομασίας των σφαλμάτων και διορθωτικές ενέργειες)

Φωνητική έξοδος και βελτιστοποιημένο μοτίβο φωτισμού.

Η τυχαία εμφάνιση του σφάλματος "stop buttons" (stop button not plausible) μετά τη νυχτερινή επανεκκίνηση έχει διορθωθεί.

7.9.21

07.2024

Βελτιστοποιήσεις:

Η λειτουργία για την ενημέρωση του χρόνου συστήματος του ρομποτικού χλοοκοπτικού έχει αναθεωρηθεί. Έχουν διορθωθεί σφάλματα που σχετίζονται με την ώρα. (Λανθασμένοι και απίθανοι χρόνοι κουρέματος, καθώς και μηνύματα συντήρησης και σφάλματος σε παράλογες ώρες).

7.9.4

03.2024

Λειτουργίες:

Η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας μπορεί τώρα να ελεγχθεί σε σταματημένη ή συνδεδεμένη κατάσταση του ρομποτικού χλοοκοπτικού μέσω του "κουμπιού πληροφοριών".

Τα μηνύματα σφάλματος κοινοποιούνται τώρα με περισσότερες λεπτομέρειες μέσω της φωνητικής εξόδου του ρομποτικού χλοοκοπτικού.

Ο έλεγχος του σήματος καλωδίου μπορεί τώρα να πραγματοποιηθεί στην εφαρμογή MY iMOW® APP. Αυτό καθιστά δυνατό να περιοριστεί αν και ποιο καλώδιο οδηγού ή ορίου έχει διακοπή.

Νέα λειτουργία βελτιστοποίησης άκρων διαθέσιμη στην εφαρμογή MY iMOW®. Αυτό μπορεί να βελτιώσει την εμφάνιση κοντά στις άκρες.

Βελτιστοποίηση:

Βελτιωμένη οπτικοποίηση των δραστηριοτήτων iMOW®. Το πράσινο χρώμα συμβολίζει τη διαδρομή προς την περιοχή κοπής και την ίδια την κοπή. Το λευκό χρώμα χρησιμοποιείται για τις μη παραγωγικές διαδρομές (π.χ. διαδρομές προς το σπίτι). Αυτά θα εμφανίζονται για 20 δευτερόλεπτα κατά την έναρξη της δράσης.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, το μοτίβο φωτεινών ενδείξεων LED ανάβει με κόκκινο παλμό μπροστά και πίσω. Σε περίπτωση καταστάσεων σφάλματος που πρέπει να αναγνωριστούν στο ίδιο το ρομποτικό χλοοκοπτικό, το "κουμπί κλειδώματος" επισημαίνεται επίσης μέσω των LED.

Η έξοδος ομιλίας έχει βελτιστοποιηθεί.

Η ευαισθησία του αισθητήρα βροχής έχει μειωθεί για να αποφευχθεί η πολύ γρήγορη διακοπή της διαδικασίας κουρέματος.

6.6.8

01.2024

Λειτουργίες:

Φωνητική έξοδος του χλοοκοπτικού για μια επιλογή μηνυμάτων σφάλματος.

Διορθώσεις:

Συνολική βελτιστοποίηση της συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της εναλλαγής μεταξύ δικτύου Wi-Fi και δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Διορθώθηκε η τυχαία εμφάνιση σφάλματος σήματος καλωδίου μετά τη νυχτερινή επανεκκίνηση.

Διορθώθηκε ένας άπειρος βρόχος κατά τη διάρκεια του αυτοελέγχου του χλοοκοπτικού μηχανήματος.

Διορθώθηκε η χρονική μετατόπιση στη λίστα συμβάντων.

Η λειτουργία "Έναρξη κουρέματος χλοοκοπτικού" μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί εκ νέου στην εφαρμογή.

i Η ενημέρωση είναι διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής My iMOW®.

Λειτουργίες:

Επέκταση των προτύπων κινητών επικοινωνιών για τη βελτιστοποίηση της συνδεσιμότητας.

Διορθώσεις:

Οι συνθήκες επαναφοράς για την αναφορά της θερμοκρασίας της μπαταρίας έχουν βελτιστοποιηθεί.

Κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επανεκκίνησης, εμφανίστηκε λανθασμένα ένα μήνυμα σχετικά με το κουμπί διακοπής. Αυτό το σφάλμα έχει διορθωθεί.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, το iMOW® σταμάτησε στην άκρη. Αυτό το σφάλμα αποτρέπεται με την αλλαγή της ροής του προγράμματος.