

INAPOMENE O IZDANJU iMOW®

Ovdje ćete pronaći sve informacije o objavljenim ažuriranjima softvera iMOW® funkcija u budućnosti. Raspon funkcija statusa isporuke opisan je u uputama za uporabu. Ovaj će se dokument kontinuirano ažurirati.

Kako mogu dobiti ažuriranje?

Ažuriranje se može jednostavno instalirati kod ovlaštenog prodavača. Jednostavno zakažite termin ili posjetite jednog od naših ovlaštenih partnera kako biste ažurirali svoj uređaj na najnoviju verziju. Ako je instalacija moguća putem aplikacije MY iMOW®, ažuriranje možete instalirati i u aplikaciji pod "Verzija sustava > softvera".

8.5.32

12.2024

Novi sadržaj:

Zbog promjene standarda, način Bluetooth veze sada se mora aktivirati pritiskom na gumb na robotskoj kosilici prilikom dodjeljivanja iMOW® lozinki.

Boja dnevnih svjetala može se podesiti u aplikaciji MY iMOW® APP.

Napomena o promjeni noža u aplikaciji MY iMOW®.

Optimizacije:

Ispravljena je abnormalnost nakon ažuriranja na 8.5.9 (trajno bijelo svjetlo nakon ponovnog pokretanja).

Optimizirano rukovanje s velikim površinama košnje.

Optimiziran je izlaz glasa i svjetlosni uzorak.

Prilagođeno ponašanje istežanja na niskim temperaturama.

Optimizirana stabilnost Wi-Fi-ja i ponašanje dialupa u slabim WIFI mrežama.

Sprječava se slučajno pojavljivanje poruke o pogrešci (65648) "Temperaturna LED matrica je previsoka".

Ažuriranje priključne stanice sprječava pojavu pogrešaka "kratki spoj na graničnoj žici" i "kratki spoj na žici vodilici".

Ispravljena je slučajna pojava pogreške "Pogreška u komunikaciji između napajanja i priključne elektronike".

Optimizirano ponašanje spajanja za vanjske priključne stanice.

Verzija softvera robotske kosilice sada je također prikazana u načinu rada samo za Bluetooth u aplikaciji My iMOW®.

Revidirani su svi kodovi pogrešaka (ispravljanje imenovanja pogrešaka i korektivne radnje)

Optimiziran je izlaz glasa i svjetlosni uzorak.

Popravljena je slučajna pojava pogreške "gumbi za zaustavljanje" (gumb za zaustavljanje nije vjerojatan) nakon noćnog ponovnog pokretanja.

7.9.21

07.2024

Optimizacije:

Revidirana je funkcija ažuriranja vremena sustava robotske kosilice. Pogreške vezane uz vrijeme su ispravljene. (Netočna i nevjerovatna vremena košnje, kao i poruke o održavanju i pogreškama u nelogičnim vremenima).

7.9.4

03.2024

Funkcije:

Razina napunjenosti baterije sada se može provjeriti u zaustavljenom ili priključenom stanju robotske kosilice putem "Info gumba".

Poruke o pogreškama sada se detaljnije prenose putem glasovnog izlaza robotske kosilice.

Testiranje žičanog signala sada se može izvesti u aplikaciji MY iMOW® APP. To omogućuje sužavanje ima li i koja vodilica ili granična žica prekid.

Nova značajka optimizacije rubova dostupna je u aplikaciji MY iMOW®. To može poboljšati izgled blizu rubova.

Optimizacija:

Poboljšana vizualizacija iMOW® aktivnosti. Zelena boja označava putovanje do područja košnje i samu košnju. Bijela boja koristi se za neproduktivna putovanja (npr. putovanja kući). Oni će biti prikazani 20 sekundi kada akcija započne.

U slučaju kvara, LED svjetlosni uzorak pulsira crveno srijeda i straga. U slučaju stanja pogreške koja se moraju potvrditi na samoj robotskoj kosilici, "gumb za zaključavanje" također se označava putem LED dioda.

Govorni izlaz je optimiziran.

Osjetljivost senzora za kišu smanjena je kako bi se spriječio prebrzi prekid procesa košnje.

6.6.8

01.2024

Funkcije:

Glasovni izlaz kosilice za odabir poruka o pogreškama.

Ispravke:

Ukupna optimizacija povezivanja, uključujući prebacivanje između Wi-Fi i mobilne mreže.

Ispravljena je slučajna pojava pogreške kablenskog signala nakon noćnog ponovnog pokretanja.

Popravljen je beskonačna petlja tijekom samotestiranja kosilice.

Popravljen je vremenski pomak na popisu događaja.

Funkcija "Pokreni kosilicu" može se ponovno uključiti ili deaktivirati u aplikaciji.

6.4.11

06.2023

i Ažuriranje je dostupno putem aplikacije My iMOW®

Funkcije:

Proširenje standarda mobilne komunikacije radi optimizacije povezivosti.

Ispravke:

Optimizirani su uvjeti resetiranja za izvještavanje o temperaturi baterije.

Tijekom rutine noćnog ponovnog pokretanja pogrešno se pojavila poruka o gumbu za zaustavljanje. Ova greška je ispravljena.

U rijetkim slučajevima, iMOW® se zaustavio na rubu. Ova se pogreška sprječava promjenom tijeka programa.