

NOTE DI RILASCIO DI iMOW®

Qui troverete tutte le informazioni sugli aggiornamenti futuri del software funzionale iMOW®. La gamma di funzioni dello stato di consegna è descritta nelle istruzioni per l'uso. Questo documento verrà aggiornato continuamente.

Come posso ottenere l'aggiornamento?

L'aggiornamento può essere comodamente installato presso il vostro rivenditore autorizzato. È sufficiente fissare un appuntamento o visitare uno dei nostri partner autorizzati per aggiornare il dispositivo alla versione più recente. Se l'installazione è possibile tramite l'app MY iMOW®, è possibile installare l'aggiornamento anche nell'app, alla voce "Sistema > Versione software".

8.5.32

12.2024

Nuovi contenuti:

A causa di una modifica dello standard, la modalità di connessione Bluetooth deve ora essere attivata premendo un pulsante sul rasaerba robot quando si assegnano le password iMOW®.

Il colore delle luci diurne può essere regolato nell'APP MY iMOW®.

Nota sulla modifica del coltello nell'APP MY iMOW®.

Ottimizzazioni:

L'anomalia riscontrata dopo l'aggiornamento a 8.5.9 (luce di marcia sempre bianca dopo il riavvio) è stata risolta.

Maneggevolezza ottimizzata con grandi aree di falciatura.

Uscita vocale e modello di luce ottimizzati.

Comportamento di estensione adattato alle basse temperature.

Stabilità Wi-Fi ottimizzata e comportamento dial-up nelle reti WIFI deboli.

Si evita il verificarsi accidentale del messaggio di errore (65648) "Matrice LED di temperatura troppo alta".

L'aggiornamento della docking station impedisce il verificarsi degli errori "cortocircuito sul filo di confine" e "cortocircuito sul filo di guida".

È stato risolto il problema dell'errore "Errore di comunicazione tra l'elettronica di alimentazione e quella di aggancio".

Comportamento di aggancio ottimizzato per le stazioni di aggancio installate esternamente.

La versione software del rasaerba robotizzato viene ora visualizzata anche in modalità solo Bluetooth nell'APP My iMOW®.

Revisione di tutti i codici di errore (correzione della denominazione degli errori e azioni correttive)

Uscita vocale e modello di luce ottimizzati.

È stato risolto l'errore accidentale dei "pulsanti di arresto" (pulsante di arresto non plausibile) dopo il riavvio notturno.

7.9.21

07.2024

Ottimizzazioni:

La funzione di aggiornamento dell'ora del sistema del tosaerba robot è stata rivista. Sono stati corretti gli errori relativi all'ora. (Tempi di taglio errati e non plausibili, nonché messaggi di manutenzione e di errore a orari illogici).

7.9.4

03.2024

Funzioni:

Il livello di carica della batteria può ora essere controllato nello stato di fermo o di aggancio del rasaerba robot tramite il "pulsante Info".

I messaggi di errore vengono ora comunicati in modo più dettagliato attraverso l'emissione vocale del tosaerba robot.

Il test del segnale del filo può ora essere eseguito nell'APP MY iMOW®. In questo modo è possibile stabilire se e quale filo di guida o di confine presenta un'interruzione.

Nuova funzione di ottimizzazione dei bordi disponibile nell'app MY iMOW®. Questa funzione può migliorare l'aspetto in prossimità dei bordi.

Ottimizzazione:

Visualizzazione migliorata delle attività di iMOW®. Il colore verde indica il viaggio verso l'area di sfalcio e lo sfalcio stesso. Il colore bianco è utilizzato per i viaggi improduttivi (ad esempio, il ritorno a casa). Questi vengono visualizzati per 20 secondi all'avvio dell'azione.

In caso di malfunzionamento, l'illuminazione a LED pulsa in rosso nella parte anteriore e posteriore. In caso di condizioni di errore che devono essere riconosciute dal tosaerba robot stesso, anche il "pulsante di blocco" è segnalato dai LED.

L'emissione vocale è stata ottimizzata.

La sensibilità del sensore pioggia è stata ridotta per evitare che il processo di falciatura venga interrotto troppo rapidamente.

6.6.8

01.2024

Funzioni:

Uscita vocale del tosaerba per una selezione di messaggi di errore.

Correzioni:

Ottimizzazione complessiva della connettività, compresa la commutazione tra Wi-Fi e rete cellulare.

Corretto il verificarsi accidentale dell'errore del segnale del cavo dopo il riavvio notturno.

Corretto un ciclo infinito durante l'autotest del tosaerba.

Corretto l'offset temporale nell'elenco degli eventi.

La funzione "Avvia falciatrice" può essere riattivata o disattivata nell'app.

6.4.11

06.2023

i L'aggiornamento è disponibile tramite l'app My iMOW®.

Funzioni:

Espansione degli standard di comunicazione mobile per ottimizzare la connettività.

Correzioni:

Le condizioni di reset per la segnalazione della temperatura della batteria sono state ottimizzate.

Durante la routine di riavvio notturno, veniva visualizzato in modo errato un messaggio relativo al pulsante di arresto. Questo bug è stato risolto.

In rari casi, l'iMOW® si è fermato sul bordo. Questo errore può essere evitato modificando il flusso del programma.