

iMOW® БЕЛЕШКИ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ

Овде ќе ги најдете сите информации за објавените надградби на софтверот на iMOW® функцијата во иднина. Опсегот на функции на статусот на испорака е опишан во упатствата за работа. Овој документ ќе биде постојано ажуриран.

Како да го добијам ажурирањето?

Ажурирањето може удобно да се инсталира кај вашиот овластен дилер. Едноставно закажете состанок или посетете еден од нашите овластени партнери за да го ажурирате уредот на најновата верзија. Ако инсталацијата е можна преку апликацијата MY iMOW®, можете исто така да го инсталирате ажурирањето во апликацијата под "System > софтверска верзија".

8.5.32

12.2024

Нова содржина:

Поради промена во стандардот, режимот на Bluetooth конекција сега мора да се активира со притискање на копче на роботската косилка кога се доделуваат iMOW® лозинки.

Бојата на дневните светла може да се прилагоди во апликацијата MY iMOW®.

Забелешка за промена на ножот во апликацијата MY iMOW®.

Оптимизации:

Абнормалноста по ажурирањето на 8.5.9 (трајно бела светлина за течење по рестартување) е поправена.

Оптимизирано ракување со големи површини за косење.

Гласовниот излез и светлосната шема се оптимизирани.

Прилагодено однесување на проширување на ниски температури.

Оптимизирана Wi-Fi стабилност и dial-up однесување во слаби WIFI мрежи.

Случајното појавување на пораката за грешка (65648) "Температурата на LED матрицата е премногу висока" е спречена.

Ажурирањето на докинг станицата спречува појава на грешки во "краток спој на граничната жица" и "краток спој на водечката жица".

Случајната појава на грешката "Комуникациска грешка помеѓу моќта и пристаништето електроника" е поправена.

Оптимизирано однесување на пристаништето за надворешно инсталирани докинг станици.

Софтверската верзија на роботската косачка сега е прикажана само во Bluetooth-режим во MY iMOW® апликацијата.

Ревидирани сите кодови за грешки (корекција на именување на грешки и корективни активности)

Гласовниот излез и светлосната шема се оптимизирани.

Случајното појавување на "стоп копчињата" грешка (стоп копчето не е веродостојно) по ноќното рестартување е поправено.

7.9.21

07.2024

Оптимизации:

Функцијата за ажурирање на системското време на роботската косачка е ревидирана. Грешките поврзани со времето се поправени. (Неточно и неверојатно време на косење, како и пораки за одржување и грешки во нелогични времиња).

7.9.4

03.2024

Функции:

Нивото на полнење на батеријата сега може да се провери во запрена или прикачена состојба на роботската косилка преку "Инфо копче".

Пораките за грешка сега се пренесуваат подетално преку гласовниот излез на роботската косилка.

Тестирањето на жичаниот сигнал сега може да се изврши во апликацијата MY iMOW®. Ова овозможува да се стесни дали и кој водич или гранична жица има прекин.

Нова функција за оптимизација на рабовите достапна во апликацијата MY iMOW®. Ова може да го подобри изгледот во близина на краевите.

Оптимизација:

Подобрена визуелизација на активностите на iMOW®. Зелената боја го означува патувањето до местото за косење и самото косење. Белата боја се користи за непродуктивни патувања (на пример, патувања дома). Тие ќе бидат прикажани 20 секунди кога акцијата ќе почне.

Во случај на дефект, ЛЕД светлосната шема пулсира црвено напред и назад. Во случај на грешки кои мора да бидат потврдени на самата роботска косачка, "копчето за заклучување" е исто така означено преку LED диоди.

Излезот на говорот е оптимизиран.

Чувствителноста на сензорот за дожд е намалена за да се спречи процесот на косење да биде прекинат пребрзо.

6.6.8

01.2024

Функции:

Гласен излез на косилка за избор на пораки за грешки.

Корекции:

Целосна оптимизација на поврзувањето, вклучувајќи префрлување помеѓу Wi-Fi и мобилна мрежа.

Поправено е случајното појавување на грешка во кабелскиот сигнал по ноќното рестартување.

Поправен е бесконечен циклус за време на самотестирањето на косилката.

Поправено е временското поместување во листата на настани.

Функцијата "Старт на косење" може повторно да се активира или деактивира во апликацијата.

6.4.11

06.2023

 Ажурирањето е достапно преку апликацијата My iMOW®

Функции:

Проширување на стандардите за мобилни комуникации за да се оптимизира поврзувањето.

Корекции:

Условите за ресетирање за известување на температурата на батеријата се оптимизирани.

За време на ноќното рестартување, порака за копчето за стоп се појави погрешно. Оваа грешка е поправена.

Во ретки случаи, iMOW® застанувал на работ.
Оваа грешка е спречена со промена на текот на програмата.