

INFORMACJE O WERSJI iMOW®

Tutaj znajdują się wszystkie informacje o przyszłych aktualizacjach oprogramowania funkcyjnego iMOW®. Zakres funkcji statusu dostawy jest opisany w instrukcji obsługi. Dokument ten będzie stale aktualizowany.

Jak mogę uzyskać aktualizację?

Aktualizację można wygodnie zainstalować u autoryzowanego sprzedawcy. Wystarczy umówić się na spotkanie lub odwiedzić jednego z naszych autoryzowanych partnerów, aby zaktualizować urządzenie do najnowszej wersji. Jeśli instalacja jest możliwa za pośrednictwem aplikacji MY iMOW®, można również zainstalować aktualizację w aplikacji w sekcji "System > Wersja oprogramowania".

8.5.32

12.2024

Nowa zawartość:

Ze względu na zmianę standardu, tryb połączenia Bluetooth musi być teraz aktywowany poprzez naciśnięcie przycisku na kosiarce automatycznej podczas przypisywania haseł iMOW®.

Kolor świateł do jazdy diennej można dostosować w aplikacji MY iMOW® APP.

Uwaga dotycząca zmiany noża w aplikacji MY iMOW®.

Optymalizacje:

Nieprawidłowość występująca po aktualizacji do wersji 8.5.9 (stałe białe światło po ponownym uruchomieniu) została naprawiona.

Zoptymalizowana obsługa dużych obszarów koszenia.

Zoptymalizowane wyjście głosowe i wzór światła.

Dostosowane zachowanie podczas rozciągania w niskich temperaturach.

Zoptymalizowana stabilność Wi-Fi i zachowanie dial-up w słabych sieciach WIFI.

Zapobiega to przypadkowemu wystąpieniu komunikatu o błędzie (65648) "Zbyt wysoka temperatura matrycy LED".

Aktualizacja stacji dokującej zapobiega występowaniu błędów "zwarcie na przewodzie granicznym" i "zwarcie na przewodzie prowadzącym".

Naprawiono przypadkowe występowanie błędu "Błąd komunikacji między zasilaniem a elektroniką dokującą".

Zoptymalizowany sposób dokowania dla zewnętrznych stacji dokujących.

Wersja oprogramowania kosiarki automatycznej jest teraz wyświetlana również w trybie tylko Bluetooth w aplikacji My iMOW®.

Zmieniono wszystkie kody błędów (korekta nazewnictwa błędów i działania naprawcze)

Zoptymalizowane wyjście głosowe i wzór światła.

Naprawiono przypadkowe występowanie błędu "stop buttons" (przycisk stop nie jest wiarygodny) po nocnym restarcie.

7.9.21

07.2024

Optymalizacje:

Funkcja aktualizacji czasu systemowego kosiarki automatycznej została poprawiona. Poprawiono błędy związane z czasem. (Nieprawidłowe i niewiarygodne czasy koszenia, a także komunikaty o konserwacji i błędach w nielogicznych momentach).

7.9.4

03.2024

Funkcje:

Poziom naładowania akumulatora można teraz sprawdzić w stanie zatrzymanym lub zadokowanym za pomocą przycisku "Info".

Komunikaty o błędach są teraz przekazywane bardziej szczegółowo za pośrednictwem komunikatów głosowych kosiarki automatycznej.

Testowanie sygnału przewodu można teraz przeprowadzić w aplikacji MY iMOW®. Umożliwia to określenie, czy i który przewód prowadzący lub graniczny ma przerwę.

Nowa funkcja optymalizacji krawędzi dostępna w aplikacji MY iMOW®. Może ona poprawić wygląd w pobliżu krawędzi.

Optymalizacja:

Ulepszona wizualizacja działań iMOW®. Kolor zielony oznacza podróż do obszaru koszenia i samo koszenie. Kolor biały oznacza nieproduktywne przejazdy (np. dojazdy do domu). Będą one wyświetlane przez 20 sekund po rozpoczęciu działania.

W przypadku awarii, diody LED z przodu i z tyłu pulsują na czerwono. W przypadku wystąpienia błędów, które muszą zostać potwierdzone przez samego robota koszącego, "przycisk blokady" jest również sygnalizowany za pomocą diod LED.

Wyjście mowy zostało zoptymalizowane.

Czułość czujnika deszczu została zmniejszona, aby zapobiec zbyt szybkiemu przerwaniu procesu koszenia.

6.6.8

01.2024

Funkcje:

Wyjście głosowe kosiarki dla wybranych komunikatów o błędach.

Poprawki:

Ogólna optymalizacja łączności, w tym przełączanie między Wi-Fi a siecią komórkową.

Naprawiono przypadkowe występowanie błędu sygnału kablowego po nocnym restarcie.

Naprawiono nieskończoną pętlę podczas autotestu kosiarki.

Naprawiono przesunięcie czasowe na liście zdarzeń.

Funkcję "Uruchom kosiarkę" można ponownie aktywować lub dezaktywować w aplikacji.

6.4.11

06.2023

i Aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem aplikacji My iMOW®

Funkcje:

Rozszerzenie standardów komunikacji mobilnej w celu optymalizacji łączności.

Poprawki:

Warunki resetowania dla raportowania temperatury baterii zostały zoptymalizowane.

Podczas procedury nocnego restartu błędnie pojawiał się komunikat o przycisku zatrzymania. Ten błąd został naprawiony.

W rzadkich przypadkach iMOW® zatrzymywał się na krawędzi. Temu błędowi można zapobiec poprzez zmianę przepływu programu.