

POZNÁMKY K VERZII iMOW®

Tu nájdete všetky informácie o vydaných aktualizáciách funkčného softvéru iMOW® v budúcnosti. Rozsah funkcií stavu dodávky je opísaný v návode na obsluhu. Tento dokument bude priebežne aktualizovaný.

Ako môžem získať aktualizáciu?

Aktualizáciu môžete pohodlne nainštalovať u autorizovaného predajcu. Jednoducho si dohodnite stretnutie alebo navštívte niektorého z našich autorizovaných partnerov, aby ste aktualizovali svoje zariadenie na najnovšiu verziu. Ak je inštalácia možná prostredníctvom aplikácie MY iMOW®, aktualizáciu môžete nainštalovať aj v aplikácii v časti "Systém > Verzia softvéru".

8.5.32

12.2024

Nový obsah:

V dôsledku zmeny normy sa teraz musí režim pripojenia Bluetooth aktivovať stlačením tlačidla na robotickej kosačke pri pridelovaní hesiel iMOW®.

Farbu denných svetiel môžete nastaviť v aplikácii MY iMOW® APP.

Poznámka k zmene noža v aplikácii MY iMOW® APP.

Optimalizácie:

Abnormalita po aktualizácii na verziu 8.5.9 (trvale biela kontrolka po reštarte) bola odstránená.

Optimalizovaná manipulácia s veľkými kosenými plochami.

Optimalizovaný hlasový výstup a svetelný vzor.

Prispôsobené správanie pri predĺžovaní pri nízkych teplotách.

Optimalizovaná stabilita Wi-Fi a vytáčanie v slabých sieťach WIFI.

Zabráni sa náhodnému výskytu chybového hlásenia (65648) "Teplota LED matice príliš vysoká".

Aktualizácia dokovacej stanice zabráňuje výskytu chýb "skrat na ohraňčujúcom vodiči" a "skrat na vodiacom vodiči".

Náhodný výskyt chyby "Chyba komunikácie medzi elektronikou napájania a dokovacou elektronikou" bol opravený.

Optimalizované správanie pri dokovaní pre externe nainštalované dokovacie stanice.

Verzia softvéru robotickej kosačky sa teraz zobrazuje aj v režime Bluetooth-only v aplikácii My iMOW® APP.

Revízia všetkých kódov chýb (oprava pomenovania chýb a nápravných opatrení)

Optimalizovaný hlasový výstup a svetelný vzor.

Náhodný výskyt chyby "tlačidiel zastavenia" (tlačidlo zastavenia nie je hodnoverné) po nočnom reštarte bol opravený.

7.9.21

07.2024

Optimalizácie:

Funkcia aktualizácie systémového času robotickej kosačky bola prepracovaná. Boli opravené chyby týkajúce sa času. (Nesprávne a nepravdepodobné časy kosenia, ako aj správy o údržbe a chybách v nelogických časoch).

7.9.4

03.2024

Funkcie:

Úroveň nabitia batérie je teraz možné skontrolovať v zastavenom alebo dokovanom stave robotickej kosačky pomocou tlačidla "Info".

Chybové hlásenia sú teraz podrobnejšie oznamované prostredníctvom hlasového výstupu robotickej kosačky.

Testovanie signálu vodičov je teraz možné vykonávať v aplikácii MY iMOW® APP. Vďaka tomu je možné zúžiť, či a ktorý vodiaci alebo ohraničujúci vodič má prerušenie.

Nová funkcia optimalizácie hrán dostupná v aplikácii MY iMOW®. Tá dokáže zlepšiť vzhľad v blízkosti okrajov.

Optimalizácia:

Vylepšená vizualizácia činností iMOW®. Zelená farba označuje cestu do oblasti kosenia a samotné kosenie. Biela farba sa používa pre neproduktívne cesty (napr. cesty domov). Tieto sa zobrazia na 20 sekúnd po začatí činnosti.

V prípade poruchy svetelný vzor LED vpred a vzadu pulzuje červenou farbou. V prípade chybových stavov, ktoré sa musia potvrdiť na samotnej robotickej kosačke, je prostredníctvom LED diód označené aj "tlačidlo blokovania".

Výstup reči bol optimalizovaný.

Citlivosť dažďového senzora bola znížená, aby sa zabránilo príliš rýchlemu prerušeniu kosenia.

Opravy:

Celková optimalizácia pripojenia vrátane prepínania medzi Wi-Fi a mobilnou sieťou.

Opravený náhodný výskyt chyby káblového signálu po nočnom reštarte.

Opravená nekonečná slučka počas autotestu kosačky.

Opravený časový posun v zozname udalostí.

Funkciu "Spustiť kosenie kosačkou" môžete v aplikácii opäťovne aktivovať alebo deaktivovať.

6.4.11

06.2023

• Aktualizácia je k dispozícii prostredníctvom aplikácie My iMOW®

Funkcie:

Rozšírenie štandardov mobilnej komunikácie na optimalizáciu pripojenia.

Opravy:

Podmienky resetovania pre hlásenie teploty batérie boli optimalizované.

Počas rutinného nočného reštartu sa nesprávne zobrazilo hlásenie o tlačidle Stop. Táto chyba bola opravená.

V ojedinelých prípadoch sa iMOW® zastavil na okraji. Tejto chybe sa dá predísť zmenou toku programu.

6.6.8

01.2024

Funkcie:

Hlasový výstup kosačky pre výber chybových hlásení.