

OPOMBE K IZDAJI iMOW®

Tu boste našli vse informacije o izdanih posodobitvah funkcionalne programske opreme iMOW® v prihodnosti. Nabor funkcij stanja dostave je opisan v navodilih za uporabo. Ta dokument se bo stalno posodabljal.

Kako lahko pridobim posodobitev?

Posodobitev lahko priročno namestite pri svojem pooblaščenem prodajalcu. Preprosto se dogovorite za sestanek ali obiščite enega od naših pooblaščenih partnerjev in posodobite svojo napravo na najnovejšo različico. Če je namestitev mogoča prek aplikacije MY iMOW®, lahko posodobitev namestite tudi v aplikaciji pod "Sistem > Različica programske opreme".

8.5.32

12.2024

Nova vsebina:

Zaradi spremembe standarda je treba zdaj način povezave Bluetooth aktivirati s pritiskom na gumb na robotski kosilnici pri dodeljevanju gesel iMOW®.

Barvo dnevnih luči lahko prilagodite v aplikaciji MY iMOW® APP.

Opomba o spremembi noža v aplikaciji MY iMOW® APP.

Optimizacije:

Odpravljena je bila nepravilnost po posodobitvi na različico 8.5.9 (trajno bela lučka po ponovnem zagonu).

Optimalno rokovanje z velikimi površinami košnje.

Optimiziran je glasovni izhod in svetlobni vzorec.

Prilagojeno raztezanje pri nizkih temperaturah.

Optimizirana stabilnost Wi-Fi in obnašanje pri klicnem dostopu v šibkih omrežjih WIFI.

Prepreči se naključni pojav sporočila o napaki (65648) "Temperature LED matrica previsoka".

Posodobitev priklopne postaje preprečuje pojav napak "kratek stik na mejni žici" in "kratek stik na vodilni žici".

Odpravljen je bil naključni pojav napake "Komunikacijska napaka med napajalno in priklopno elektroniko".

Optimizirano obnašanje priklopa za zunanje nameščene priklopne postaje.

Različica programske opreme robotske kosilnice je zdaj v aplikaciji My iMOW® APP prikazana tudi v načinu samo Bluetooth.

Revidirane vse kode napak (popravek poimenovanja napak in popravni ukrepi)

Optimiziran je glasovni izhod in svetlobni vzorec.

Odpravljen je bil naključni pojav napake "stop gumbi" (stop gumb ni verjeten) po nočnem ponovnem zagonu.

7.9.21

07.2024

Optimizacije:

Funkcija za posodobitev sistemskega časa robotske kosilnice je bila spremenjena.

Odpravljene so bile napake, povezane s časom. (Nepravilni in neverjetni časi košnje ter sporočila o vzdrževanju in napakah ob nelogičnih časih).

7.9.4

03.2024

Funkcije:

Raven napolnjenosti baterije lahko zdaj preverite v ustavljenem ali priklopljenem stanju robotske kosilnice z gumbom "Info".

Sporočila o napakah so zdaj podrobneje sporočena prek glasovnega izpisa robotske kosilnice.

Testiranje žičnega signala lahko zdaj opravite v aplikaciji MY iMOW® APP. S tem je mogoče ugotoviti, ali in katera vodilna ali mejna žica je prekinjena.

V aplikaciji MY iMOW® je na voljo nova funkcija optimizacije robov. Ta lahko izboljša videz ob robovih.

Optimizacija:

Izboljšana vizualizacija dejavnosti iMOW®. Zelena barva označuje pot do območja košnje in samo košnjo. Bela barva se uporablja za neproduktivna potovanja (npr. potovanja domov). Te bodo prikazane za 20 sekund, ko se dejavnost začne izvajati.

V primeru okvare se spredaj in zadaj pojavi rdeča lučka LED. V primeru napak, ki jih je treba potrditi na sami robotski kosilnici, je prek LED-svetilk označen tudi gumb za zaklepanje.

Izhod govora je bil optimiziran.

Občutljivost senzorja za dež je bila zmanjšana, da se proces košnje ne bi prehitro prekinil.

6.6.8

01.2024

Funkcije:

Glasovni izpis kosilnice za izbor sporočil o napakah.

Popravki:

Splošna optimizacija povezljivosti, vključno s preklapljanjem med omrežjem Wi-Fi in mobilnim omrežjem.

Odpravljen je bil naključni pojav napake kablskega signala po nočnem ponovnem zagonu.

Odpravljena je bila neskončna zanka med samopreizkusom kosilnice.

Popravljen je časovni zamik na seznamu dogodkov.

Funkcijo "Začetek košnje kosilnice" lahko ponovno aktivirate ali deaktivirate v aplikaciji.

6.4.11

06.2023

i Posodobitev je na voljo prek aplikacije My iMOW®

Funkcije:

Razširitev standardov mobilnih komunikacij za optimizacijo povezljivosti.

Popravki:

Pogoji ponastavitve za poročanje o temperaturi baterije so bili optimizirani.

Med nočnim ponovnim zagonom se je napačno prikazalo sporočilo o gumbu za ustavitev. Ta napaka je bila odpravljena.

V redkih primerih se je iMOW® ustavil na robu. To napako preprečite s spremembo poteka programa.