

iMOW® RELEASE NOTES

Këtu do të gjeni të gjitha informacionet në lidhje me përditësimet e lëshuara të softuerit të funksionit iMOW® në të ardhmen. Gama e funksioneve të statusit të dërgesës përshkruhet në udhëzimet operative. Ky dokument do të përditësohet vazhdimisht.

Si mund ta marr përditësimin?

Përditësimi mund të instalohet në mënyrë të volitshme tek tregtari juaj i autorizuar. Thjesht bëni një takim ose vizitoni një nga partnerët tanë të autorizuar për të përditësuar pajisjen tuaj në versionin më të fundit. Nëse instalimi është i mundur nëpërmjet aplikacionit MY iMOW®, ju gjithashtu mund të instaloni përditësimin në aplikacionin nën "System > Software Version".

8.5.32

12.2024

Përmbajtja e re:

Për shkak të ndryshimit të standardit, modaliteti i lidhjes Bluetooth tani duhet të aktivizohet duke shtypur një buton në tondrën robotike të lëndinës kur cakton fjalëkalime iMOW®.

Ngjyra e dritave të ditës mund të rregullohet në MY iMOW® APP.

Shënim mbi ndryshimin e thikës në MY iMOW® APP.

Optimizimet:

Anomalia pas azhornimit në 8.5.9 (drita e rrjedhshme përgjithmonë e bardhë pas ristartimit) është fiksuar.

Trajtimi i optimizuar me zona të mëdha mowing.

Dalja e zërit dhe modeli i dritës u optimizuan.

Sjellja e përshtatur e zgjatjes në temperatura të ulëta.

Stabiliteti Wi-Fi i optimizuar dhe sjellja e dial-up në rrjetet WIFI të dobëta.

Ndodhja aksidentale e mesazhit të gabimit (65648) "Matrica LED e temperaturës shumë e lartë" parandalohet.

Azhornimi i stacionit të ankorimit parandalon shfaqjen e gabimeve të "qarkut të shkurtër në telin kufitar" dhe "qarkut të shkurtër në telin udhëzues".

Ndodhja aksidentale e gabimit "Gabim komunikimi midis fuqisë dhe elektronikës ankoruese" është fiksuar.

Sjellje e optimizuar e ankorimit për stacionet e ankorimit të instaluara nga jashtë.

Versioni softuerik i tondrës robotike tani është shfaqur edhe në modalitetin Bluetooth-only në My iMOW® APP.

Rishikoi të gjitha kodet e gabimeve (korrigjimi i emërimit të gabimeve dhe veprimeve korrigjuese)

Dalja e zërit dhe modeli i dritës u optimizuan.

Ndodhja aksidentale e gabimit të "butonave stop" (butoni stop nuk është plausible) pasi të jetë fiksuar ristartimi i natës.

7.9.21

07.2024

Optimizimet:

Funksioni për përtëritjen e kohës së sistemit të tondrës robotike është rishikuar. Gabimet që lidhen me kohën janë korrigjuar. (Kohë të pasakta dhe të pathyeshme të kositjes, si dhe mesazhe mirëmbajtjeje dhe gabimi në kohë të palogjikshme).

Funksionet:

Niveli i ngarkesës së baterisë tani mund të kontrollohet në gjendjen e ndaluar ose të ankoruar të barutit robotik nëpërmjet "butonit Info".

Mesazhet e gabimit tani komunikohen më hollësisht nëpërmjet daljes së zërit të tondrës robotike.

Testimi i sinjalit teli tani mund të kryhet në MY iMOW® APP. Kjo bën të mundur të ngushtohet nëse dhe cili udhëzues apo teli kufitar ka një ndërprerje.

Veçori e re e optimizimit edge e disponueshme në aplikacionin MY iMOW®. Kjo mund të përmirësojë pamjen pranë skajeve.

Optimizimi:

Përmirësimi i vizualizimit të aktiviteteve iMOW®. Ngjyra e gjelbër qëndron për udhëtimin për në zonën e kositjes dhe vetë kositjen. Ngjyra e bardhë përdoret për udhëtime joproduktive (p.sh. udhëtime për në shtëpi). Këto do të shfaqen për 20 sekonda kur të fillojë aksioni.

Në rast të mosfunksionimit, modeli i dritës LED pulson të kuqe në pjesën e përparme dhe të pasme. Në rast të kushteve të gabimit që duhen pranuar në vetë tondrën robotike, "butoni i kyçjes" shënohet edhe nëpërmjet LED-ve.

Dalja e të folurit është optimizuar.

Ndjeshmëria e sensorit të shiut është zvogëluar për të parandaluar që procesi i kositjes të abortohet shumë shpejt.

Funksionet:

Dalja e zërit të kositjes për një përzgjedhje të mesazheve të gabimit.

Korrigjimet:

Optimizimi i përgjithshëm i lidhshmërisë, duke përfshirë kalimin midis Wi-Fi dhe rrjetit celular.

Rregulloi ndodhinë aksidentale të gabimit të sinjalit kabllor pas rinisjes së natës.

Fiksoi një lak të pafund gjatë vetë-provës së kositëses.

Fiksoi kohën e kompensuar në listën e ngjarjeve.

Funksioni "Start mowing mower" mund të riaktivizohet ose çaktivizohet në aplikacion.

i Përditësimi është i disponueshëm nëpërmjet aplikacionit My iMOW®

Funksionet:

Zgjerimi i standardeve të komunikimeve mobile për të optimizuar lidhshmërinë.

Korrigjimet:

Kushtet e rivendosjes për raportimin e temperaturës së baterisë janë optimizuar.

Gjatë rutinës së rifillimit të natës, u shfaq gabimisht një mesazh për butonin e ndalimit. Ky insekt është rregulluar.

Në raste të rralla, iMOW® ndaloi në skaj. Ky gabim parandalohet duke ndryshuar rrjedhën e programit.