

## **БЕЛЕЖКИ КЪМ ИЗДАНИЕТО НА iMOW®**

Тук ще намерите цялата информация за бъдещите актуализации на функционалния софтуер на iMOW®. Обхватът на функциите на състоянието на доставката е описан в инструкциите за експлоатация. Този документ ще се актуализира непрекъснато.

### **Как мога да получа актуализацията?**

Актуализацията може да бъде инсталирана удобно при вашия оторизиран дилър. Просто си уговорете среща или посетете някой от нашите оторизирани партньори, за да актуализирате устройството си до най-новата версия. Ако инсталацията е възможна чрез приложението MY iMOW®, можете също така да инсталирате актуализацията в приложението под "Система > Версия на софтуера".

**8.5.32**

12.2024

### **Ново съдържание:**

Поради промяна в стандарта режимът на Bluetooth връзка вече трябва да се активира чрез натискане на бутон на роботизираната косачка при задаване на пароли iMOW®.

Цветът на дневните светлини може да се регулира в приложението MY iMOW® APP.

Забележка относно промяната на ножа в приложението MY iMOW® APP.

### **Оптимизации:**

Аномалията след актуализация до 8.5.9 (постоянно бяла светлина след рестартиране) е отстранена.

Оптимизирано управление при големи площи за косене.

Оптимизиране на гласовия изход и светлинния модел.

Адаптирано поведение при разтягане при ниски температури.

Оптимизиране на стабилността на Wi-Fi и поведението при набиране в слаби WiFi мрежи.

Предотвратява се случайната поява на съобщението за грешка (65648) "Температурна матрица на светодиода е твърде висока".

Актуализацията на докинг станцията предотвратява появата на грешките "късо съединение на граничния проводник" и "късо съединение на направляващия проводник".

Случайната поява на грешка "Грешка в комуникацията между захранващата и докинг електрониката" е отстранена.

Оптимизирано поведение при докинг за външно инсталирани докинг станции.

Версията на софтуера на роботизираната косачка вече се показва и в режим само с Bluetooth в приложението My iMOW® APP.

Преразглеждане на всички кодове за грешки (корекция на наименованията на грешките и коригиращи действия)

Оптимизиране на гласовия изход и светлинния модел.

Случайната поява на грешката "бутони за спиране" (бутоњът за спиране не е правдоподобен) след нощното рестартиране е поправена.

**7.9.21**

07.2024

#### **Оптимизации:**

Функцията за актуализиране на системното време на роботизираната косачка е преработена. Грешките, свързани с времето, са коригирани. (Неправилни и неправдоподобни времена на косене, както и съобщения за поддръжка и грешки в нелогични моменти).

**7.9.4**

03.2024

#### **Функции:**

Нивото на заряда на батерията вече може да се проверява в спряно или докинг състояние на роботизираната косачка чрез бутона "Информация".

Съобщенията за грешки вече се съобщават по-подробно чрез гласовия сигнал на роботизираната косачка.

Тестването на сигнала на проводника вече може да се извършва в приложението MY iMOW® APP. Това дава възможност да се определи дали и кой направляващ или граничен проводник има прекъсване.

Нова функция за оптимизиране на ръбовете, налична в приложението MY iMOW®. Тя може да подобри външния вид в близост до ръбовете.

#### **Оптимизация:**

Подобрена визуализация на дейностите на iMOW®. Зеленият цвят означава пътуването до зоната за косене и самото косене. Белият цвят се използва за непродуктивни пътувания (напр. пътувания до дома). Те ще бъдат показани в продължение на 20 секунди при започване на действието.

В случай на неизправност светлинният модел на светодиода пулсира в червено отпред и отзад. В случай на състояния на грешка, които трябва да бъдат потвърдени на самата косачка-робот, "бутона за заключване" също се маркира чрез светодиодите.

Изходът на речта е оптимизиран.

Чувствителността на сензора за дъжд е намалена, за да се предотврати твърде бързото прекъсване на процеса на косене.

**6.6.8**

01.2024

#### **Функции:**

Гласов изход на косачката за избор на съобщения за грешки.

#### **Поправки:**

Цялостна оптимизация на свързаността, включително превключване между Wi-Fi и клетъчна мрежа.

Отстранена е случайната поява на грешка при кабелния сигнал след нощното рестартиране.

Отстранен е безкраен цикъл по време на самотеста на косачката.

Поправено е отместването на времето в списъка със събития.

Функцията "Стартиране на косенето" може да бъде активирана или деактивирана в приложението.

**6.4.11**

06.2023

**i** Актуализацията е достъпна чрез приложението My iMOW®

**Функции:**

Разширяване на стандартите за мобилни комуникации с цел оптимизиране на свързаността.

**Поправки:**

Условията за нулиране за отчитане на температурата на батерията са оптимизирани.

По време на рутинната процедура за нощно рестартиране се появи съобщение за неправилно натискане на бутона за спиране. Тази грешка е отстранена.

В редки случаи iMOW® спира на ръба. Тази грешка се предотвратява чрез промяна на потока на програмата.