

Ovdje ćete naći sve informacije o objavljenim ažuriranjima softvera za iMOW® funkcije u budućnosti. Raspon funkcija statusa isporuke opisan je u uputama za uporabu. Ovaj dokument će se kontinuirano ažurirati.

Kako mogu dobiti ažuriranje?

Ažuriranje se može jednostavno instalirati kod vašeg ovlaštenog distributera. Jednostavno zakažite sastanak ili posjetite jednog od naših ovlaštenih partnera kako biste ažurirali svoj uređaj na najnoviju verziju. Ako je instalacija moguća putem MY iMOW® aplikacije, možete instalirati ažuriranje u aplikaciji pod "System > Software Version".

Nove funkcije:

Revidiran prikaz pokretanja sistema: LED traka sada prikazuje kompletan proces pokretanja, uključujući spremnost robotske kosilice za rad.

Optimizacije:

Poboljšano ponašanje na niskim temperaturama.

Glasovni izlaz i svjetlosni uzorak optimizirani za dodjeljivanje lozinke za Bluetooth, pomoćnika za početnu tačku i zaštitu PIN-om (samo iMOW® 7 PRO).

Novi sadržaj:

Zbog promjene standarda, Bluetooth način veze sada se mora aktivirati pritiskom na dugme na robotskoj kosilici prilikom dodjeljivanja iMOW® lozinki.

Boja dnevnih svjetala može se podesiti u MY iMOW® APP.

Napomena o promjeni noža u aplikaciji MY iMOW®.

Optimizacije:

Abnormalnost nakon ažuriranja na 8.5.9 (trajno bijelo svjetlo nakon ponovnog pokretanja) je popravljena.

Optimizirano rukovanje s velikim površinama košnje.

Glasovni izlaz i svjetlosni uzorak optimizirani.

Prilagođeno ponašanje ekstenzije na niskim temperaturama.

Optimizirana Wi-Fi stabilnost i dial-up ponašanje u slabim WIFI mrežama.

Slučajna pojava poruke o grešci (65648) "Temperaturna LED matrica je previsoka" je spriječena.

Ažuriranje priključne stanice sprečava pojavu grešaka "kratki spoj na graničnoj žici" i "kratki spoj na žici navodeni".

Slučajna pojava greške "Greška u komunikaciji između napajanja i priključne elektronike" je ispravljena.

Optimizirano ponašanje priključivanja za eksterno instalirane priključne stanice.

Softverska verzija robotske kosilice je sada također prikazana u Bluetooth-only modu u My iMOW® APP.

Revidirani svi kodovi grešaka (ispravljanje imenovanja grešaka i korektivne radnje)

Glasovni izlaz i svjetlosni uzorak optimizirani.

Slučajno pojavljivanje greške "stop buttons" (dugme za zaustavljanje nije vjerovatno) nakon noćnog restarta je popravljeno.

7.9.21

07.2024

Optimizacije:

Funkcija za ažuriranje vremena sistema robotske kosilice je revidirana. Greške vezane za vrijeme su ispravljene. (Netačna i nevjerovatna vremena košnje, kao i poruke o održavanju i greškama u nelogičnim vremenima).

7.9.4

03.2024

Funkcije:

Nivo napunjenosti baterije sada se može provjeriti u zaustavljenom ili usidrenom stanju robotske kosilice putem "Info dugmeta".

Poruke o greškama sada se detaljnije prenose putem glasovnog izlaza robotske kosilice.

Testiranje žičanog signala sada se može izvršiti u MY iMOW® APP-u. To omogućava da se suzi da li i koja vodilica ili granična žica ima prekid.

Nova funkcija optimizacije rubova dostupna u aplikaciji MY iMOW®. To može poboljšati izgled blizu rubova.

Optimizacija:

Poboljšana vizualizacija iMOW® aktivnosti. Zelena boja označava putovanje do područja košnje i samu košnju. Bijela boja se koristi za

neproduktivna putovanja (npr. putovanja kući). Oni će biti prikazani 20 sekundi kada akcija počne.

U slučaju kvara, LED svjetlosni uzorak pulsira crveno sprijeda i straga. U slučaju stanja greške koja se mora potvrditi na samoj robotskoj kosilici, "dugme za zaključavanje" je također označeno putem LED dioda.

Govorni izlaz je optimiziran.

Osjetljivost senzora za kišu je smanjena kako bi se spriječio prebrzi prekid procesa košnje.

6.6.8

01.2024

Funkcije:

Glasovni izlaz kosilice za izbor poruka o greškama.

Ispravke:

Ukupna optimizacija povezivanja, uključujući prebacivanje između Wi-Fi i mobilne mreže.

Popravljena slučajna pojava greške kablovskog signala nakon noćnog restarta.

Popravljena beskonačna petlja tokom samotestiranja kosilice.

Popravljen vremenski pomak na listi događaja.

Funkcija "Start kosilica" može se ponovo aktivirati ili deaktivirati u aplikaciji.

6.4.11

06.2023

i Ažuriranje je dostupno putem aplikacije My iMOW®

Funkcije:

Proširenje standarda mobilne komunikacije za optimizaciju povezivanja.

Ispravke:

Uvjeti resetiranja za izvještavanje o temperaturi baterije su optimizirani.

Tokom noćne rutine ponovnog pokretanja, poruka o dugmetu za zaustavljanje se pogrešno pojavila. Ova greška je ispravljena.

U rijetkim slučajevima, iMOW® se zaustavio na rubu. Ova greška je spriječena promjenom toka programa.