

iMOW® VÄLJAANDMISMÄRKUSED

Siit leiate kogu teabe iMOW®-funktsiooni tarkvara tulevaste värskenduste kohta. Tarneseisundi funktsioonide valik on kirjeldatud kasutusjuhendis. Seda dokumenti uuendatakse pidevalt.

Kuidas ma saan uuenduse kätte?

Uuendust saab mugavalt paigaldada volitatud edasimüüja juures. Lepige lihtsalt kokku kohtumine või külastage ühte meie volitatud partnerit, et uuendada teie seade uusima versiooniga. Kui paigaldamine on võimalik rakenduse MY iMOW® kaudu, saate uuenduse paigaldada ka rakenduses jaotises "Süsteem > Tarkvaraversioon".

8.5.32

12.2024

Uus sisu:

Standardi muutmise tõttu tuleb nüüd iMOW® paroolide määramisel aktiveerida Bluetooth-ühenduse režiim robotniidukil nupu vajutamisega.

Päevatulede värvi saab reguleerida MY iMOW® APPi kaudu.

Märkus nuga muutmise kohta MY iMOW® APPis.

Optimeerimine:

Pärast 8.5.9i versiooni uuendamist ilmnenu kõrvalkalle (püsivalt valge jooksev valgus pärast taaskäivitamist) on kõrvaldatud.

Optimeeritud käsitsemine suurte niitmispindade puhul.

Optimeeritud hääle väljundi ja valguse muster.

Kohandatud pikendamiskäitumine madalatel temperatuuridel.

Optimeeritud Wi-Fi stabiilsus ja dial-up käitumine nõrkades WIFI-võrkudes.

Vältitakse veateate (65648) "Temperatuuri LED-maatriks liiga kõrge" juhuslikku ilmumist.

Dokkimisjaama uuendamine takistab vigade "lühis piiritlusjuhtmel" ja "lühis juhtmejuhtmel" tekkimist.

Vea "Side viga toite- ja dokkimiselektronika vahel" juhuslik esinemine on parandatud.

Optimeeritud dokkimiskäitumine väliselt paigaldatud dokkimisjaamade puhul.

Robotniiduki tarkvaraversioon kuvatakse nüüd ka ainult Bluetooth-režiimis My iMOW® APP-is.

Kõik veakoodid vaadati läbi (vigade nimetamise ja parandusmeetmete parandamine).

Optimeeritud hääle väljundi ja valgusmustriga.

Pärast öist taaskäivitust on parandatud "stopp-nuppude" vea juhuslik esinemine (stopp-nupp ei ole usutav).

7.9.21

07.2024

Optimeerimine:

Robotniiduki süsteemiaja uuendamise funktsioon on läbi vaadatud. Parandatud on ajaga seotud vead. (ebaõiged ja ebatõenäolised niitmisajad, samuti hooldus- ja veateated ebaloogilistel aegadel).

7.9.4

03.2024

Funktsioonid:

Aku laetuse taset saab nüüd kontrollida robotniiduki peatatud või sildunud olekus "Infonupu" abil.

Veateated edastatakse nüüd üksikasjalikumalt robotniiduki häälsuse kaudu.

Juhtmesignaali testimine on nüüd võimalik MY iMOW® APPis. See võimaldab kitsendada, kas ja millise juht- või piiriteljega on katkestus.

Uus serva optimeerimise funktsioon on saadaval rakenduses MY iMOW®. See võib parandada välimust servade lähedal.

Optimeerimine:

iMOW®-tegevuste parem visualiseerimine. Roheline värv tähistab teekonda niitmisalale ja niitmist ennast. Valget värvi kasutatakse ebaproduktiivsete sõitude jaoks (nt sõidud koju). Need kuvatakse 20 sekundiks, kui tegevus algab.

Rikke korral põleb LED-valgustusmuster ees ja taga punaselt. Veaolukordade korral, mida tuleb robotniidukil endal kinnitada, on LED-ide kaudu märgistatud ka "lukustusnupp".

Kõne väljund on optimeeritud.

Vihmaanduri tundlikkust on vähendatud, et vältida niitmise liiga kiiret katkestamist.

6.6.8

01.2024

Funktsioonid:

Niiduki häälväljund valiku veateadete jaoks.

Parandused:

Üldine ühenduvuse optimeerimine, sealhulgas Wi-Fi- ja mobiilsidevõrgu vahel ümberlülitamine.

Parandatud kaablisignaali vea juhuslik esinemine pärast öist taaskäivitust.

Parandatud lõputu tsükkel niiduki enesetestimise ajal.

Parandatud sündmuste loendi ajaline nihkumine.

Rakenduses saab funktsiooni "Niiduki käivitamine" uuesti aktiveerida või deaktiveerida.

6.4.11

06.2023

i Uuendus on saadaval rakenduse My iMOW® kaudu.

Funktsioonid:

Mobiilsidestandardite laiendamine ühenduvuse optimeerimiseks.

Parandused:

Akutemperatuuri teatamise lähtestamistingimusi on optimeeritud.

Öise taaskäivitamise rutiini ajal ilmus valesti teade stoppnupu kohta. See viga on parandatud.

Harvadel juhtudel on iMOW® peatunud servas. Seda viga välditakse programmivoo muutmisega.