

ПРИМЕЧАНИЯ К ВЫПУСКУ iMOW®

Здесь вы найдете всю информацию о будущих обновлениях функционального программного обеспечения iMOW®. Диапазон функций состояния поставки описан в руководстве по эксплуатации. Этот документ будет постоянно обновляться.

Как я могу получить обновление?

Обновление может быть удобно установлено у вашего авторизованного дилера. Просто запишитесь на прием или посетите одного из наших авторизованных партнеров, чтобы обновить устройство до последней версии. Если установка возможна через приложение MY iMOW®, вы также можете установить обновление в приложении в разделе "Система > Версия ПО".

8.5.42

09.2025

Новое содержимое:

Обновлен дисплей запуска системы: светодиодная полоса теперь показывает полный процесс запуска, включая готовность к работе.

Оптимизации:

Улучшенное поведение при низких температурах.

Голосовой выход и световой рисунок оптимизированы для назначения Bluetooth пароля, ассистента начальной точки и защиты PIN-кода (только для iMOW® 7 PRO).

8.5.32

12.2024

Новое содержание:

В связи с изменением стандарта режим соединения Bluetooth теперь должен активироваться нажатием кнопки на газонокосилке-роботе при назначении паролей iMOW®.

Цвет дневных ходовых огней можно настроить в приложении MY iMOW® APP.

Обратите внимание на изменение ножа в приложении MY iMOW® APP.

Оптимизации:

Неполадка после обновления до версии 8.5.9 (постоянно белый бегущий огонь после перезагрузки) была исправлена.

Оптимизированное управление при больших площадях скашивания.

Оптимизированы голосовой выход и световой режим.

Адаптированное поведение при растяжении при низких температурах.

Оптимизация стабильности Wi-Fi и поведения dial-up в слабых сетях WIFI.

Предотвращается случайное появление сообщения об ошибке (65648) "Слишком высокая температура светодиодной матрицы".

Обновление док-станции предотвращает возникновение ошибок "короткое замыкание на граничном проводе" и "короткое замыкание на направляющем проводе".

Исправлено случайное возникновение ошибки "Ошибка связи между силовой и стыковочной электроникой".

Оптимизированное поведение при стыковке с внешними док-станциями.

Версия программного обеспечения газонокосилки-робота теперь также отображается в режиме Bluetooth-only в приложении My iMOW® APP.

Пересмотр всех кодов ошибок (исправление наименований ошибок и корректирующие действия)

Оптимизированы голосовой выход и световой режим.

Исправлено случайное появление ошибки "стоп-кнопки" (кнопка "стоп" неправдоподобна) после ночной перезагрузки.

7.9.21

07.2024

Оптимизации:

Функция обновления системного времени газонокосилки-робота была пересмотрена. Исправлены ошибки, связанные с временем. (Неправильное и неправдоподобное время кошения, а также сообщения об обслуживании и ошибках в нелогичное время).

7.9.4

03.2024

Функции:

Теперь уровень заряда аккумулятора можно проверить в остановленном или пристыкованном состоянии газонокосилки-робота с помощью кнопки "Информация".

Сообщения об ошибках теперь передаются более подробно с помощью голосового сигнала газонокосилки-робота.

Проверка сигнала проводов теперь может быть выполнена в приложении MY iMOW® APP. Это позволяет определить, есть ли обрыв в

направляющем или граничном проводе и в каком именно.

Новая функция оптимизации краев доступна в приложении MY iMOW®. Это позволяет улучшить внешний вид вблизи краев.

Оптимизация:

Улучшенная визуализация действий iMOW®. Зеленый цвет обозначает путь к месту кошения и само кошение. Белый цвет используется для непродуктивных поездок (например, поездок домой). Они будут отображаться в течение 20 секунд после начала действия.

В случае неисправности светодиодные индикаторы загораются красным цветом спереди и сзади. В случае возникновения ошибок, которые должны быть подтверждены на самой газонокосилке-роботе, "кнопка блокировки" также обозначается с помощью светодиодов.

Речевой вывод был оптимизирован.

Чувствительность датчика дождя была снижена, чтобы предотвратить слишком быстрое прерывание процесса кошения.

6.6.8

01.2024

Функции:

Голосовой вывод для выбора сообщений об ошибках.

Поправки:

Общая оптимизация подключения, включая переключение между Wi-Fi и сотовой сетью.

Исправлено случайное возникновение ошибки кабельного сигнала после ночного перезапуска.

Исправлен бесконечный цикл во время самодиагностики косилки.

Исправлено смещение времени в списке событий.

Функцию "Запустить косилку" можно активировать или деактивировать в приложении.

6.4.11

06.2023

i Обновление доступно через приложение My iMOW®.

Функции:

Расширение стандартов мобильной связи для оптимизации подключения.

Поправки:

Оптимизированы условия сброса для сообщения о температуре батареи.

Во время ночного перезапуска некорректно отображалось сообщение о кнопке "Стоп". Эта ошибка была исправлена.

В редких случаях iMOW® останавливался на краю. Эта ошибка предотвращается путем изменения потока программы.